

Użytkownik: Zakłady Mięsne

Wykonał: inż. Henryk Lenartowicz -CHESTER MOLECULAR - Radom

Data naprawy: luty 1998r.

OPIS PROBLEMU: w zakładowej oczyszczalni ścieków w Zakładach Mięsnych w jednej z pracujących tam pomp, znacznemu wytarciu (w stopniu uniemożliwiającym dalszą pracę) uległ wirnik pompy.

OPIS NAPRAWY: wirnik wypiaskowano i odtłuszczone *Chester Cleanerem*. Odbudowę śrubowego kształtu wirnika wykonano z zastosowaniem *Chester Metal Ceramic T* oraz *Chester Metal Ceramic F*.

UZYSKANE EFEKTY: dzięki materiałom *Chester Metal Ceramic T* i *Chester Metal Ceramic F* z powodzeniem zregenerowano wirnik.

